

Product
Pole

**Contacts: 4+PE, male angled connector
with VDE and ETS approval**
4+PE

Area
Article number

RD30 Power Series 694
99 0709 72 05

Item description

1. Winkelkappe, Winkelhülse, Dichtung, Klemmkorb und Druckschraube aufstecken.
2. Kontaktsteckersatz in Gehäuse einstecken.
3. Leiter abmontieren, isolieren und anschließen.
4. Winkelhülse mit vormontiertem Gehäuse bis zum mechanischen Anschlag fest verschrauben.
5. Teile gemäß Darstellung montieren.

1. Bead angled hood, sleeve, seal, pinch ring and pressing screw.
2. Clip contact insert into housing.
3. Dismantle cable, strip wire and contact wires.
4. Strongly fasten angled sleeve with preassembled housing up to mechanical stop.
5. Mount remaining parts according to figure.

