



Product  
Pole

**Contacts: 4+PE, female angled connector  
with VDE and ETS approval  
4+PE**

Area  
Article number

**RD30 Power Series 694  
99 0710 70 05**

### Item description

1. Winkelkappe, Winkelhülse, Dichtung, Klemmkorb und Druckschraube aufstecken.
2. Kontaktsteckersatz in Gehäuse einstecken.
3. Leiter abmontieren, absisolieren und anschließen.
4. Winkelhülse mit vormontiertem Gehäuse bis zum mechanischen Anschlag fest verschrauben.
5. Teile gemäß Darstellung montieren.

1. Bead angled hood, sleeve, seal, pinch ring and pressing screw.
2. Clip contact insert into housing.
3. Disconnect cable, strip wire and connect wires.
4. Strongly fasten angled sleeve with preassembled housing up to mechanical stop.
5. Mount remaining parts according to figure.

